



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Otovo jämfört med Solar Collect AB

2021–2025

50 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/otovo/data/jamfor/solar-collect-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+64,7 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 2 % för Otovo.

2 pp

Otovo har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

21,3 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,5 % för Otovo.

+33,3 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Otovo.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2 %

av Otovos offentliga besiktningar är godkända

Otovo

2 %



Solar Collect AB

66,7 %



Otovo

50

besiktningar


Solar Collect AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Otovo  Solar Collect AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Collect AB	Otovo
Tillbehör	344 granskade kontrollpunkter	93,3 %	95,3 %
Växelriktare	1 483 granskade kontrollpunkter	95,7 %	89,3 %
Solpaneler	654 granskade kontrollpunkter	93,5 %	82,6 %
Montagesystem	947 granskade kontrollpunkter	96,8 %	75,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Otovo Solar Collect AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Otovo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Collect AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/otovo/data/jamfor/solar-collect-ab

