



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# Paneltaket jämfört med SunBro

2021–2025

## 5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/paneltaket/data/jamfor/sunbro](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/paneltaket/data/jamfor/sunbro)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +62,9 pp

**SunBro har högre andel godkända besiktningar**

62,9 % godkända, jämfört med 0 % för Paneltaket.

### 48,9 pp

**SunBro har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 51,2 % för Paneltaket.

### 15,3 pp skillnad

**Paneltaket ligger närmast SunBro vid installation av växelriktare**

17,4 % icke-godkända punkter för Paneltaket, jämfört med 2,1 % för SunBro.

### +64,9 pp

**SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar**

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Paneltaket.


**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Paneltakets offentliga besiktningar är godkända

Paneltaket

0 %



SunBro

62,9 %



Paneltaket

**5**

besiktningar


SunBro

**97**

besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Paneltak  
 SunBro

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                              | SunBro | Paneltaket    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 2 granskade kontrollpunkter  | 97,9 % | <b>100 %</b>  |
|    |                              |        |               |
| <b>Växelriktare</b>                                                                 | 86 granskade kontrollpunkter | 97,9 % | <b>82,6 %</b> |
|    |                              |        |               |
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 34 granskade kontrollpunkter | 97,9 % | <b>76,5 %</b> |
|    |                              |        |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 43 granskade kontrollpunkter | 97,7 % | <b>48,8 %</b> |
|  |                              |        |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Paneltaket är registrerad som installatör.

## Jämförelse

SunBro jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/paneltaket/data/jamfor/sunbro](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/paneltaket/data/jamfor/sunbro)

