



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med Enermont

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/enermont



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,5 pp

Enermont har högre andel godkända besiktningar

11,5 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

7 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,8 % för Enermont.

6,4 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



Enermont

11,5 %



Penthon

6

besiktningar

Enermont

26

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Penthon ■ Enermont


2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	10,5 % 19 st
2024		0 % 3 st	14,3 % 7 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Enermont	Penthon
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	91,2 %	98,2 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	90,5 %	95,8 %
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	93,6 %	95,8 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	88,6 %	86,2 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	89,8 %	87,1 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	87 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Enermont jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/enermont

