



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Penthon jämfört med GoSol Energi

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/gosol-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+9,5 pp

GoSol Energi har högre andel godkända besiktningar

9,5 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

2,6 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,4 % för GoSol Energi.

10,6 pp

GoSol Energi har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

8,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

+6,6 pp

GoSol Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

6,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



GoSol Energi

9,5 %



Penthon

6

besiktningar


GoSol Energi

137

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Penthon ■ GoSol Energi


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		GoSol Energi	Penthon
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	95,6 %	98,2 %
Växeriktare	189 granskade kontrollpunkter	93,5 %	95,8 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	85,6 %	87,1 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	95,6 %	95,8 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	90,4 %	86,2 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	91,2 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		GoSol Energi	Penthon
Västra Götalands län	5 respektive 20 besiktningar	15 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Penthon och GoSol Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

GoSol Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/gosol-energi

