



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med HERO Solkraft

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/hero-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

3,2 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,4 % för HERO Solkraft.

13,5 pp

HERO Solkraft har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

+9,1 pp

HERO Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

9,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända

Penthon

0 %



HERO Solkraft

0 %



Penthon

6

besiktningar

HERO Solkraft




11

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Penthon  HERO Solkraft


2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	0 % 3 st
2024		0 % 3 st	0 % 8 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HERO Solkraft	Penthon
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	92,6 %	95,8 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	98 %	98,2 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	96,8 %	95,8 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	88,7 %	87,1 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	91,1 %	86,2 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	94,1 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

HERO Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/hero-solkraft

