



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Penthon jämfört med Otovo

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/otovo



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2 pp

Otovo har högre andel godkända besiktningar

2 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

11,6 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,5 % för Otovo.

2,9 pp skillnad

Otovo ligger närmast Penthon vid installation av tillbehör

4,7 % icke-godkända punkter för Otovo, jämfört med 1,8 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



Otovo

2 %



Penthon

6

besiktningar

Otovo






50

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Penthon  Otovo

2021		- 0 st	0 % 1 st
2022		0 % 1 st	0 % 11 st
2023		0 % 2 st	0 % 18 st
2024		0 % 3 st	6,7 % 15 st
2025		- 0 st	0 % 5 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Otovo	Penthon
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	75,5 %	87,1 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	69,6 %	80,6 %
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	89,3 %	95,8 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	91,8 %	95,8 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	82,6 %	86,2 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	95,3 %	98,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Penthon ■ Otovo



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Otovo	Penthon
Västra Götalands län	5 respektive 6 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Penthon och Otovo.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Otovo jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/otovo

