



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med Prio Solar

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/prio-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

3,5 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,7 % för Prio Solar.

5,5 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



Prio Solar

0 %



Penthon

6

besiktningar

Prio Solar




3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Penthon  Prio Solar


2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	0 % 1 st
2024		0 % 3 st	0 % 1 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Prio Solar	Penthon
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	92,3 %	95,8 %
Växeriktare	189 granskade kontrollpunkter	93,1 %	95,8 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	100 %	98,2 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	89,6 %	87,1 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	91,7 %	86,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Prio Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/prio-solar

