



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med Sol i Väst

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

14,6 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

13,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

3,1 pp skillnad

Sol i Väst ligger närmast Penthon vid installation av tillbehör

4,9 % icke-godkända punkter för Sol i Väst, jämfört med 1,8 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



Sol i Väst

0 %



Penthon

6

besiktningar

Sol i Väst




36

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Penthon  Sol i Väst

2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	0 % 32 st
2024		0 % 3 st	0 % 3 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	Penthon
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	71,6 %	86,2 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	78,2 %	87,1 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	90,7 %	95,8 %
Växeriktare	189 granskade kontrollpunkter	91,2 %	95,8 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	95,1 %	98,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Penthon Sol i Väst



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sol i Väst	Penthon
Västra Götalands län	5 respektive 29 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Penthon och Sol i Väst.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/sol-i-vast

