



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med Sol1 AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/sol1-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

8,1 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Sol1 AB.

1,8 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,8 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



Sol1 AB

33,3 %



Penthon

6

besiktningar

Sol1 AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Penthon ■ Sol1 AB


2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	- 0 st
2024		0 % 3 st	33,3 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol1 AB	Penthon
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	87,7 %	95,8 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	78,3 %	86,2 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	79,4 %	87,1 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	95 %	95,8 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	80 %	80,6 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	100 %	98,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol1 AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/sol1-ab

