



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med Solar Collect AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solar-collect-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+66,7 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

4,9 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

9,7 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,9 % för Penthon.

+33,3 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända

Penthon

0 %



Solar Collect AB

66,7 %



Penthon

6

besiktningar


Solar Collect AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Penthon  Solar Collect AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Collect AB	Penthon
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	93,3 %	98,2 %
			
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	95,7 %	95,8 %
			
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	93,5 %	86,2 %
			
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	96,8 %	87,1 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Penthon Solar Collect AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Collect AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solar-collect-ab

