



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med Solkungen

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solkungen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

20,8 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,7 % för Solkungen.

3,7 pp skillnad

Solkungen ligger närmast Penthon vid montering av solpaneler

17,5 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 13,8 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



Solkungen

0 %



Penthon

6

besiktningar

Solkungen

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Penthon ■ Solkungen


2022		0 % 1 st	0 % 2 st
2023		0 % 2 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkungen	Penthon
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	66,3 %	87,1 %
Växeriktare	189 granskade kontrollpunkter	76,8 %	95,8 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	88,5 %	95,8 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	90,9 %	98,2 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	82,5 %	86,2 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	100 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkungen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solkungen

