



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Penthon jämfört med Solpanelen Syd AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solpanelen-syd-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

9,2 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,1 % för Solpanelen Syd AB.

9,4 pp

Solpanelen Syd AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

10 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända


Penthon

0 %



Solpanelen Syd AB

0 %



Penthon

6

besiktningar

Solpanelen Syd AB




4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Penthon  Solpanelen Syd AB


2022		0 % 1 st	0 % 1 st
2023		0 % 2 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solpanelen Syd AB	Penthon
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	77,9 %	87,1 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	79,7 %	86,2 %
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,8 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	100 %	98,2 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	90 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solpanelen Syd AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solpanelen-syd-ab

