



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Penthon jämfört med SunBro

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/sunbro



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+62,9 pp

SunBro har högre andel godkända besiktningar

62,9 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

0,3 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,1 % för SunBro.

15,2 pp

SunBro har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

+64,9 pp

SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända

Penthon

0 %



SunBro

62,9 %



Penthon

6

besiktningar


SunBro

97

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Penthon  SunBro

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunBro	Penthon
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	97,9 %	98,2 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	97,8 %	95,8 %
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	97,9 %	95,8 %
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	97,7 %	87,1 %
Solpaneler	109 granskade kontrollpunkter	97,9 %	86,2 %
Optimerare	31 granskade kontrollpunkter	95,8 %	80,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		SunBro	Penthon
Västra Götalands län	5 respektive 97 besiktningar	62,9 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Penthon och SunBro.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunBro jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/sunbro

