



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

PFA Solteknik jämfört med JS Elservice

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/pfa-solteknik/data/jamfor/js-elservice



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

PFA Solteknik har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

18,7 pp

PFA Solteknik har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

2,9 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för PFA Solteknik.

+33,3 pp

PFA Solteknik har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av PFA Soltekniks offentliga besiktningar är godkända


PFA Solteknik

33,3 %



JS Elservice

0 %



PFA Solteknik

3

besiktningar


JS Elservice

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 PFA Solteknik  JS Elservice

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		JS Elservice	PFA Solteknik
Montagesystem	53 granskade kontrollpunkter	75,6 %	94,3 %
			
Växelriktare	115 granskade kontrollpunkter	94,2 %	100 %
			
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			
Solpaneler	29 granskade kontrollpunkter	89,1 %	86,2 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

PFA Solteknik JS Elservice



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där PFA Solteknik är registrerad som installatör.

Jämförelse

JS Elservice jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/pfa-solteknik/data/jamfor/js-elservice

