



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



PLW Energihus jämfört med Affärsverken Karlskrona

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/plw-energihus/data/jamfor/affarsverken-karlskrona



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+28,6 pp

Affärsverken Karlskrona har högre andel godkända besiktningar

28,6 % godkända, jämfört med 0 % för PLW Energihus.

12,3 pp

PLW Energihus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

6 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,3 % för Affärsverken Karlskrona.

0 pp skillnad

Affärsverken Karlskrona ligger närmast PLW Energihus vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Affärsverken Karlskrona, jämfört med 0 % för PLW Energihus.

+28,6 pp

Affärsverken Karlskrona har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för PLW Energihus.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av PLW Energihuss offentliga besiktningar är godkända


PLW Energihus

0 %



Affärsverken Karlskrona

28,6 %



PLW Energihus

3

besiktningar


Affärsverken Karlskrona

7

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 PLW Energihus  Affärsverken Karlskrona

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Affärsverken Karlskrona	PLW Energihus
Solpaneler	50 granskade kontrollpunkter	81,7 %	94 %
			
Montagesystem	60 granskade kontrollpunkter	75,8 %	86,7 %
			
Tillbehör	43 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där PLW Energihus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Affärsverken Karlskrona jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/plw-energihus/data/jamfor/affarsverken-karlskrona

