



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



PLW Energihus jämfört med HD Norrskén

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/plw-energihus/data/jamfor/hd-norrskén



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

14,9 pp

PLW Energihus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

6 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,9 % för HD Norrsken.

0 pp skillnad

HD Norrsken ligger närmast PLW Energihus vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för HD Norrsken, jämfört med 0 % för PLW Energihus.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av PLW Energihuss offentliga besiktningar är godkända


PLW Energihus

0 %



HD Norrsken

0 %



PLW Energihus

3

besiktningar

HD Norrsken

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ PLW Energihus ■ HD Norrsken

2023		- 0 st	0 % 3 st
2024		0 % 2 st	- 0 st
2025		0 % 1 st	- 0 st


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.



Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HD Norrsken	PLW Energihus
Solpaneler	50 granskade kontrollpunkter	79,1 %	94 %
Tillbehör	43 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där PLW Energihus är registrerad som installatör.

Jämförelse

HD Norrsken jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/plw-energihus/data/jamfor/hd-norrsken

