



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



PLW Energihus jämfört med Solivo

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/plw-energihus/data/jamfor/solivo



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,8 pp

Solivo har högre andel godkända besiktningar

11,8 % godkända, jämfört med 0 % för PLW Energihus.

11,6 pp

PLW Energihus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

6 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Solivo.

2,9 pp

Solivo har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,9 % för PLW Energihus.

+5,9 pp

Solivo har fler besiktningar med få anmärkningar

5,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för PLW Energihus.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av PLW Energihuss offentliga besiktningar är godkända


PLW Energihus

0 %



Solivo

11,8 %



PLW Energihus

3

besiktningar


Solivo

17

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 PLW Energihus  Solivo

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solivo	PLW Energihus
Solpaneler	50 granskade kontrollpunkter	82,4 %	94 %
Tillbehör	43 granskade kontrollpunkter	93,8 %	100 %
Montagesystem	60 granskade kontrollpunkter	82,8 %	86,7 %
Batteri	136 granskade kontrollpunkter	100 %	97,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

PLW Energihus Solivo



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där PLW Energhus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solivo jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/plw-energhus/data/jamfor/solivo

