



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



PLW Energihus jämfört med Solkungen

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/plw-energihus/data/jamfor/solkungen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

20,4 pp

PLW Energihus har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

13,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,7 % för Solkungen.

8,6 pp skillnad

Solkungen ligger närmast PLW Energihus vid installation av batterier

11,5 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 2,9 % för PLW Energihus.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av PLW Energihuss offentliga besiktningar är godkända


PLW Energihus

0 %



Solkungen

0 %



PLW Energihus

3

besiktningar

Solkungen

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

PLW Energihus Solkungen

2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 2 st	- 0 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkungen	PLW Energihus
Montagesystem	60 granskade kontrollpunkter	66,3 %	86,7 %
			
Solpaneler	50 granskade kontrollpunkter	82,5 %	94 %
			
Tillbehör	43 granskade kontrollpunkter	90,9 %	100 %
			
Batteri	136 granskade kontrollpunkter	88,5 %	97,1 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ PLW Energihus ■ Solkungen



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där PLW Energhus är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkungen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/plw-energhus/data/jamfor/solkungen

