



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# Prio Solar jämfört med 7H-Elpartner

2021–2025

## 3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/7h-elpartner](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/7h-elpartner)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +25 pp

**7H-Elpartner har högre andel godkända besiktningar**

25 % godkända, jämfört med 0 % för Prio Solar.

### 1,3 pp

**Prio Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör**

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,3 % för 7H-Elpartner.

### 6,4 pp

**7H-Elpartner har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,4 % för Prio Solar.

### +25 pp

**7H-Elpartner har fler besiktningar med få anmärkningar**

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Prio Solar.

**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Prio Solars offentliga besiktningar är godkända


Prio Solar

0 %



7H-Elpartner

25 %



Prio Solar

**3**

besiktningar


7H-Elpartner

**8**

besiktningar


## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Prio Solar  7H-Elpartner

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                               | 7H-Elpartner | Prio Solar    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 19 granskade kontrollpunkter  | 98,7 %       | <b>100 %</b>  |
|    |                               |              |               |
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 48 granskade kontrollpunkter  | 90,7 %       | <b>91,7 %</b> |
|    |                               |              |               |
| <b>Växelriktare</b>                                                                 | 116 granskade kontrollpunkter | 96,5 %       | <b>93,1 %</b> |
|    |                               |              |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 67 granskade kontrollpunkter  | 96 %         | <b>89,6 %</b> |
|  |                               |              |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Prio Solar är registrerad som installatör.

## Jämförelse

7H-Elpartner jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/7h-elpartner](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/7h-elpartner)

