



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Prio Solar jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Prio Solar.

2,5 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,5 % för Assemblin Solar AB.

6,7 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,3 % för Prio Solar.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Prio Solar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Prio Solars offentliga besiktningar är godkända


Prio Solar

0 %



Assemblin Solar AB

40 %



Prio Solar

3

besiktningar

Assemblin Solar AB

15

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Prio Solar Assemblin Solar AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Prio Solar
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
			
Montagesystem	67 granskade kontrollpunkter	91,1 %	89,6 %
			
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	93,9 %	92,3 %
			
Växeriktare	116 granskade kontrollpunkter	97,2 %	93,1 %
			
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	98,4 %	91,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Prio Solar ■ Assemblin Solar AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Assemblin Solar AB	Prio Solar
Skåne län	3 respektive 6 besiktningar	33,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Prio Solar och Assemblin Solar AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Prio Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/assemblin-solar-ab

