



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Prio Solar jämfört med Freebo

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/freebo



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

27,6 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 38 % för Freebo.

0 pp skillnad

Freebo ligger närmast Prio Solar vid installation av batterier

7,7 % icke-godkända punkter för Freebo, jämfört med 7,7 % för Prio Solar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Prio Solars offentliga besiktningar är godkända


Prio Solar

0 %



Freebo

0 %



Prio Solar

3

besiktningar

Freebo

24

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Prio Solar ■ Freebo


2023		0 % 1 st	0 % 10 st
2024		0 % 1 st	0 % 9 st
2025		0 % 1 st	0 % 5 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Freebo	Prio Solar
Montagesystem	67 granskade kontrollpunkter	62 %	89,6 %
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	77,5 %	91,7 %
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	94,8 %	100 %
Växelriktare	116 granskade kontrollpunkter	88,8 %	93,1 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	92,3 %	92,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Prio Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Freebo jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/freebo

