



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Prio Solar jämfört med Kopernicus

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/kopernicus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,3 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 0 % för Prio Solar.

4,1 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,1 % för Kopernicus.

5 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid installation av batterier

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,7 % för Prio Solar.

+31,3 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Prio Solar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Prio Solars offentliga besiktningar är godkända


Prio Solar

0 %



Kopernicus

31,3 %



Prio Solar

3

besiktningar


Kopernicus

16

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Prio Solar ■ Kopernicus


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kopernicus	Prio Solar
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
			
Montagesystem	67 granskade kontrollpunkter	87,5 %	89,6 %
			
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	90,7 %	91,7 %
			
Växeloriktare	116 granskade kontrollpunkter	93,9 %	93,1 %
			
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	97,3 %	92,3 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Kopernicus	Prio Solar
Skåne län	3 respektive 8 besiktningar	50 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Prio Solar och Kopernicus.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Prio Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kopernicus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/kopernicus

