



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Prio Solar jämfört med Penthon

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,5 pp

Prio Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för Penthon.

3,5 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,7 % för Prio Solar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Prio Solars offentliga besiktningar är godkända


Prio Solar

0 %



Penthon

0 %



Prio Solar

3

besiktningar

Penthon

6

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Prio Solar ■ Penthon

2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 1 st	0 % 2 st
2024		0 % 1 st	0 % 3 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	Prio Solar
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	86,2 %	91,7 %
Montagesystem	67 granskade kontrollpunkter	87,1 %	89,6 %
Tillbehör	19 granskade kontrollpunkter	98,2 %	100 %
Växeriktare	116 granskade kontrollpunkter	95,8 %	93,1 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	95,8 %	92,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Prio Solar Penthon



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Prio Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/prio-solar/data/jamfor/penthon

