



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Raymond jämfört med KomByggSol

2021–2025

---

## 81 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/kombyggisol](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/kombyggisol)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +24 pp

**KomByggSol har högre andel godkända besiktningar**

40 % godkända, jämfört med 16 % för Raymond.

### 0,7 pp

**Raymond har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare**

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

### 9,6 pp

**KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för Raymond.

### +26,4 pp

**KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar**

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 13,6 % för Raymond.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 16 %

av Raymonds offentliga besiktningar är godkända


Raymond

16 %



KomByggSol

40 %



Raymond

## 81

besiktningar

KomByggSol

## 5

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Raymond  KomByggSol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | KomByggSol | Raymond       |
|----------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| <b>Batteri</b>       | 440 granskade kontrollpunkter   | 77,8 %     | <b>96,1 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 2 819 granskade kontrollpunkter | 91,9 %     | <b>92,6 %</b> |
| <b>Optimerare</b>    | 124 granskade kontrollpunkter   | 100 %      | <b>96,8 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 573 granskade kontrollpunkter   | 100 %      | <b>95,6 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 1 877 granskade kontrollpunkter | 94,5 %     | <b>87,6 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 1 081 granskade kontrollpunkter | 98,1 %     | <b>88,5 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län       |                              | KomByggSol | Raymond |
|-----------|------------------------------|------------|---------|
| Skåne län | 13 respektive 5 besiktningar | 40 %       | 0 %     |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Raymond och KomByggSol.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Raymond är registrerad som installatör.

## Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/kombyggisol](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/kombyggisol)

