



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Raymond jämfört med Nordpolen Energi

2021–2025

---

## 81 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/nordpolen-energi](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/nordpolen-energi)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +13,3 pp

**Raymond har högre andel godkända besiktningar**

16 % godkända, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.

### 23,5 pp

**Raymond har lägre felfrekvens vid installation av optimerare**

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,7 % för Nordpolen Energi.

### 0,4 pp skillnad

**Nordpolen Energi ligger närmast Raymond vid installation av batterier**

4,3 % icke-godkända punkter för Nordpolen Energi, jämfört med 3,9 % för Raymond.

### +10,9 pp

**Raymond har fler besiktningar med få anmärkningar**

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 16 %

av Raymonds offentliga besiktningar är godkända


Raymond

16 %



Nordpolen Energi

2,7 %



Raymond

**81**


besiktningar

Nordpolen Energi

**74**

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | Nordpolen Energi | Raymond       |
|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Optimerare</b>    | 124 granskade kontrollpunkter   | 73,3 %           | <b>96,8 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 1 081 granskade kontrollpunkter | 77,2 %           | <b>88,5 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 1 877 granskade kontrollpunkter | 77,4 %           | <b>87,6 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 2 819 granskade kontrollpunkter | 83,1 %           | <b>92,6 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 573 granskade kontrollpunkter   | 93,4 %           | <b>95,6 %</b> |
| <b>Batteri</b>       | 440 granskade kontrollpunkter   | 95,7 %           | <b>96,1 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                  |                               | Nordpolen Energi | Raymond |
|----------------------|-------------------------------|------------------|---------|
| Västra Götalands län | 31 respektive 33 besiktningar | 3 %              | 22,6 %  |
| Hallands län         | 10 respektive 5 besiktningar  | 0 %              | 10 %    |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Raymond och Nordpolen Energi.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Raymond är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Nordpolen Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/nordpolen-energi](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/raymond/data/jamfor/nordpolen-energi)

