



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# RSA Sol jämfört med Energihem

2021–2025

## 5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/energihem](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/energihem)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +2,4 pp

**RSA Sol har högre andel godkända besiktningar**

20 % godkända, jämfört med 17,6 % för Energihem.

### 11,9 pp

**RSA Sol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 24 % för Energihem.

### 0,3 pp

**Energihem har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

10,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,8 % för RSA Sol.

### +8,2 pp


**RSA Sol har fler besiktningar med få anmärkningar**

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,8 % för Energihem.

**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 20 %

av RSA Sols offentliga besiktningar är godkända




RSA Sol  
**5**  
besiktningar

Energihem  
**17**  
besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 RSA Sol  Energihem

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Energihem | RSA Sol       |
|----------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Montagesystem</b> | 107 granskade kontrollpunkter | 76 %      | <b>87,9 %</b> |
| <b>Växelriktare</b>  | 163 granskade kontrollpunkter | 86,8 %    | <b>96,3 %</b> |
| <b>Optimerare</b>    | 26 granskade kontrollpunkter  | 85,2 %    | <b>88,5 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 25 granskade kontrollpunkter  | 98,4 %    | <b>100 %</b>  |
| <b>Solpaneler</b>    | 65 granskade kontrollpunkter  | 89,5 %    | <b>89,2 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                    |                             | Energihem | RSA Sol |
|------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Skåne län              | 5 respektive 3 besiktningar | 0 %       | 20 %    |
| <div><div></div></div> |                             |           |         |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både RSA Sol och Energihem.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där RSA Sol är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Energihem jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/energihem](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/energihem)

