



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# RSA Sol jämfört med Sol1 AB

2021–2025

## 5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/sol1-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/sol1-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +13,3 pp

**Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar**

33,3 % godkända, jämfört med 20 % för RSA Sol.

### 10,9 pp

**RSA Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

10,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

### 0 pp skillnad

**Sol1 AB ligger närmast RSA Sol vid installation av tillbehör**

0 % icke-godkända punkter för Sol1 AB, jämfört med 0 % för RSA Sol.

### +20 pp

**RSA Sol har fler besiktningar med få anmärkningar**


20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.

**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.


# 20 %

av RSA Sols offentliga besiktningar är godkända

RSA Sol 20 %



Sol1 AB 33,3 %



RSA Sol

## 5

besiktningar

Sol1 AB

## 3


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ RSA Sol ■ Sol1 AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Sol1 AB | RSA Sol       |
|----------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| <b>Solpaneler</b>    | 65 granskade kontrollpunkter  | 78,3 %  | <b>89,2 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 163 granskade kontrollpunkter | 87,7 %  | <b>96,3 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 107 granskade kontrollpunkter | 79,4 %  | <b>87,9 %</b> |
| <b>Optimerare</b>    | 26 granskade kontrollpunkter  | 80 %    | <b>88,5 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 25 granskade kontrollpunkter  | 100 %   | <b>100 %</b>  |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

RSA Sol Sol1 AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där RSA Sol är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Sol1 AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/sol1-ab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/rsa-sol/data/jamfor/sol1-ab)

