



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sesol jämfört med Dalhem Sol

2021–2025

429 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/dalhem-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,2 pp

Sesol har högre andel godkända besiktningar

8,2 % godkända, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

1,7 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Dalhem Sol.

3,4 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,1 % för Sesol.

+6,1 pp

Sesol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,2 %

av Sesols offentliga besiktningar är godkända


Sesol

8,2 %



Dalhem Sol

0 %



Sesol

429

besiktningar

Dalhem Sol

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sesol ■ Dalhem Sol


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Dalhem Sol	Sesol
Solpaneler	6 570 granskade kontrollpunkter	87 %	88,7 %
Batteri	3 984 granskade kontrollpunkter	94,9 %	96,1 %
Tillbehör	3 504 granskade kontrollpunkter	96,3 %	96,1 %
Montagesystem	9 352 granskade kontrollpunkter	83,3 %	82,2 %
Växeriktare	16 147 granskade kontrollpunkter	96,3 %	92,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


■ Sesol ■ Dalhem Sol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Dalhem Sol	Sesol
Skåne län	110 respektive 7 besiktningar	0 %	7,3 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sesol och Dalhem Sol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sesol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Dalhem Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/dalhem-sol

