



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sesol jämfört med Elians

2021–2025

429 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/elians



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,5 pp

Elians har högre andel godkända besiktningar

16,7 % godkända, jämfört med 8,2 % för Sesol.

5,1 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,2 % för Elians.

3,9 pp

Elians har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,9 % för Sesol.

+6,1 pp


Sesol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elians.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,2 %

av Sesols offentliga besiktningar är godkända



Sesol
429
besiktningar

Elians
6
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sesol ■ Elians


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Elians	Sesol
Växelriktare	16 147 granskade kontrollpunkter	87,8 %	92,9 %
Solpaneler	6 570 granskade kontrollpunkter	86,5 %	88,7 %
Tillbehör	3 504 granskade kontrollpunkter	93,9 %	96,1 %
Montagesystem	9 352 granskade kontrollpunkter	85 %	82,2 %
Batteri	3 984 granskade kontrollpunkter	100 %	96,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Sesol ■ Elians



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Elians	Sesol
Kalmar län	28 respektive 4 besiktningar	25 %	14,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sesol och Elians.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sesol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elians jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/elians

