



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sesol jämfört med My Energy Partner AB

2021–2025

429 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/my-energy-partner-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,2 pp

Sesol har högre andel godkända besiktningar

8,2 % godkända, jämfört med 0 % för My Energy Partner AB.

14,2 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,5 % för My Energy Partner AB.

1,8 pp

My Energy Partner AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för Sesol.

+6,1 pp

Sesol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för My Energy Partner AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,2 %

av Sesols offentliga besiktningar är godkända


Sesol

8,2 %



My Energy Partner AB

0 %



Sesol

429

besiktningar

My Energy Partner AB

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sesol ■ My Energy Partner AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		My Energy Partner AB	Sesol
Solpaneler	6 570 granskade kontrollpunkter	74,5 %	88,7 %
Optimerare	36 granskade kontrollpunkter	77,8 %	88,9 %
Tillbehör	3 504 granskade kontrollpunkter	90,7 %	96,1 %
Batteri	3 984 granskade kontrollpunkter	93,3 %	96,1 %
Växeriktare	16 147 granskade kontrollpunkter	91,3 %	92,9 %
Montagesystem	9 352 granskade kontrollpunkter	84 %	82,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sesol är registrerad som installatör.

Jämförelse

My Energy Partner AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/my-energy-partner-ab

