



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# Sesol jämfört med Nova Solar

2021–2025

## 429 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/nova-solar](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/nova-solar)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +26,1 pp

**Nova Solar har högre andel godkända besiktningar**

34,3 % godkända, jämfört med 8,2 % för Sesol.

### 10,8 pp

**Nova Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för Sesol.

### 0,9 pp skillnad

**Sesol ligger närmast Nova Solar vid installation av batterier**

3,9 % icke-godkända punkter för Sesol, jämfört med 3 % för Nova Solar.

### +22,6 pp

**Nova Solar har fler besiktningar med få anmärkningar**

28,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Sesol.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**8,2 %**

av Sesols offentliga besiktningar är godkända


Sesol

8,2 %



Nova Solar

34,3 %



Sesol

**429**

besiktningar

Nova Solar

**499**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Sesol Nova Solar



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                  | Nova Solar | Sesol         |
|----------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Batteri</b>       | 3 984 granskade kontrollpunkter  | 97 %       | <b>96,1 %</b> |
| <b>Optimerare</b>    | 36 granskade kontrollpunkter     | 90,2 %     | <b>88,9 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 3 504 granskade kontrollpunkter  | 97,5 %     | <b>96,1 %</b> |
| <b>Växeloriktare</b> | 16 147 granskade kontrollpunkter | 95,4 %     | <b>92,9 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 6 570 granskade kontrollpunkter  | 96 %       | <b>88,7 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 9 352 granskade kontrollpunkter  | 93 %       | <b>82,2 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Sesol ■ Nova Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                  |                                | Nova Solar | Sesol |
|----------------------|--------------------------------|------------|-------|
| Skåne län            | 110 respektive 6 besiktningar  | 33,3 %     | 7,3 % |
| Västra Götalands län | 74 respektive 313 besiktningar | 30,7 %     | 5,4 % |
| Hallands län         | 25 respektive 179 besiktningar | 40,8 %     | 12 %  |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sesol och Nova Solar.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sesol är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Nova Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/nova-solar](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/nova-solar)

