



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Sesol jämfört med TEEAB

2021–2025

---

## 429 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/teeab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/teeab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +8,2 pp

**Sesol har högre andel godkända besiktningar**

8,2 % godkända, jämfört med 0 % för TEEAB.

### 16,5 pp

**Sesol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

11,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

### 5,3 pp

**TEEAB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för Sesol.

### +6,1 pp


**Sesol har fler besiktningar med få anmärkningar**

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för TEEAB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 8,2 %

av Sesols offentliga besiktningar är godkända



Sesol  
**429**  
besiktningar

TEEAB  
**7**  
besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Sesol  TEEAB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                  | TEEAB  | Sesol         |
|----------------------|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>Solpaneler</b>    | 6 570 granskade kontrollpunkter  | 72,2 % | <b>88,7 %</b> |
| <b>Batteri</b>       | 3 984 granskade kontrollpunkter  | 84,6 % | <b>96,1 %</b> |
| <b>Växelriktare</b>  | 16 147 granskade kontrollpunkter | 90,7 % | <b>92,9 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 3 504 granskade kontrollpunkter  | 95,8 % | <b>96,1 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 9 352 granskade kontrollpunkter  | 87,5 % | <b>82,2 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län       | TEEAB                         | Sesol |
|-----------|-------------------------------|-------|
| Skåne län | 110 respektive 6 besiktningar | 0 %   |
|           |                               | 7,3 % |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sesol och TEEAB.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sesol är registrerad som installatör.

## Jämförelse

TEEAB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/teeab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/teeab)

