



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sesol jämfört med Vega Solar

2021–2025

429 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/vega-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,2 pp

Sesol har högre andel godkända besiktningar

8,2 % godkända, jämfört med 0 % för Vega Solar.

6,1 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,9 % för Vega Solar.

3,9 pp

Vega Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,9 % för Sesol.

+6,1 pp

Sesol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Vega Solar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

8,2 %

av Sesols offentliga besiktningar är godkända


Sesol

8,2 %



Vega Solar

0 %



Sesol

429

besiktningar

Vega Solar

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Sesol  Vega Solar

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vega Solar	Sesol
Montagesystem	9 352 granskade kontrollpunkter	76,1 %	82,2 %
Solpaneler	6 570 granskade kontrollpunkter	85 %	88,7 %
Batteri	3 984 granskade kontrollpunkter	93,5 %	96,1 %
Växeriktare	16 147 granskade kontrollpunkter	92,5 %	92,9 %
Tillbehör	3 504 granskade kontrollpunkter	100 %	96,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Sesol Vega Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Vega Solar	Sesol
Västra Götalands län	74 respektive 5 besiktningar	0 %	5,4 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sesol och Vega Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sesol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vega Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sesol/data/jamfor/vega-solar

