



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Skandica Solar jämfört med 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

2021–2025

153 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/skandica-solar/data/jamfor/1komma5-syd



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,1 pp

Skandica Solar har högre andel godkända besiktningar

19,6 % godkända, jämfört med 19,5 % för 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi).

0,3 pp

Skandica Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,2 % för 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi).

7,8 pp

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för Skandica Solar.

+18,7 pp

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) har fler besiktningar med få anmärkningar

22 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 3,3 % för Skandica Solar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19,6 %

av Skandica Solars offentliga besiktningar är godkända


Skandica Solar

19,6 %



1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

19,5 %



Skandica Solar

153

besiktningar

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)

41


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Skandica Solar 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)	Skandica Solar
Montagesystem	3 749 granskade kontrollpunkter	88,8 %	89,1 %
Solpaneler	2 464 granskade kontrollpunkter	94,1 %	92,5 %
Tillbehör	1 192 granskade kontrollpunkter	97 %	91,8 %
Växelriktare	6 105 granskade kontrollpunkter	96,2 %	88,9 %
Batteri	231 granskade kontrollpunkter	98,3 %	90,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi)	Skandica Solar
Skåne län	11 respektive 41 besiktningar	19,5 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Skandica Solar och 1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi).

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Skandica Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

1KOMMA5° Syd (fd SolensEnergi) jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/skandica-solar/data/jamfor/1komma5-syd

