



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Skandica Solar jämfört med Mariapark Sol

2021–2025

153 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/skandica-solar/data/jamfor/maria-park-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+19,6 pp

Skandica Solar har högre andel godkända besiktningar

19,6 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

9,4 pp

Skandica Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,3 % för Mariapark Sol.

8,2 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,2 % för Skandica Solar.

+3,3 pp

Skandica Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

3,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

19,6 %

av Skandica Solars offentliga besiktningar är godkända


Skandica Solar

19,6 %



Mariapark Sol

0 %



Skandica Solar

153

besiktningar

Mariapark Sol

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Skandica Solar Mariapark Sol



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Mariapark Sol	Skandica Solar
Montagesystem	3 749 granskade kontrollpunkter	79,7 %	89,1 %
Solpaneler	2 464 granskade kontrollpunkter	91,8 %	92,5 %
Batteri	231 granskade kontrollpunkter	95,7 %	90,5 %
Tillbehör	1 192 granskade kontrollpunkter	100 %	91,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Skandica Solar Mariapark Sol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Mariapark Sol	Skandica Solar
Skåne län	11 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Skandica Solar och Mariapark Sol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Skandica Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Mariapark Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/skandica-solar/data/jamfor/maria-park-sol

