



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Skånes elinstallation AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

2 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/skanes-elinstallation-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

5,5 pp färre fel

Skånes elinstallation AB presterar bättre än genomsnittet vid installation av växelriktare

2,4 % icke-godkända punkter mot 7,9 % för genomsnittet.

2 besiktningar

Skånes elinstallation AB har 2 offentliga besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 2 offentliga installationer och jämförelseunderlaget på 5280.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Skånes elinstallation ABs offentliga besiktningar är godkända


Skånes elinstallation AB

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Skånes elinstallation AB

2

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Skånes elinstallation AB ■ Genomsnittet



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.



Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Skånes elinstallation AB
Växelriktare	82 granskade kontrollpunkter	92,1 %	97,6 %
Tillbehör	12 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
Solpaneler	32 granskade kontrollpunkter	89 %	81,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Skånes elinstallation AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/skanes-elinstallation-ab/data

