



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Skånska Energilösningar jämfört med Stockholm Solenergi

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/skanska-energilosningar/data/jamfor/stockholm-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

3 pp

Skånska Energilösningar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,6 % för Stockholm Solenergi.

5,8 pp

Stockholm Solenergi har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

6,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,5 % för Skånska Energilösningar.

+13,6 pp

Stockholm Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

13,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Skånska Energilösningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Skånska Energilösningars offentliga besiktningar är godkända


Skånska Energilösningar

0 %



Stockholm Solenergi

0 %



Skånska Energilösningar

6

besiktningar

Stockholm Solenergi





22

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Skånska Energilösningar  Stockholm Solenergi





2022		- 0 st	0 % 3 st
2023		0 % 2 st	- 0 st
2024		0 % 4 st	0 % 8 st
2025		- 0 st	0 % 11 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Stockholm Solenergi Skånska Energilösningar

Tillbehör	62 granskade kontrollpunkter	95,4 %	98,4 %
			
Montagesystem	143 granskade kontrollpunkter	89,9 %	87,4 %
			
Solpaneler	94 granskade kontrollpunkter	91,2 %	88,3 %
			
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	96,3 %	93,3 %
			
Växeriktare	226 granskade kontrollpunkter	93,9 %	89,8 %
			
Optimerare	16 granskade kontrollpunkter	93,3 %	87,5 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Skånska Energilösningar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Stockholm Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/skanska-energilosningar/data/jamfor/stockholm-solenergi

