



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



SO Solkraft AB jämfört med Delidel

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/so-solkraft-ab/data/jamfor/delidel



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,7 pp

Delidel har högre andel godkända besiktningar

12,5 % godkända, jämfört med 11,8 % för SO Solkraft AB.

5,4 pp

SO Solkraft AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Delidel.

0,5 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,1 % för SO Solkraft AB.

+11,6 pp

Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,9 % för SO Solkraft AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,8 %

av SO Solkraft ABs offentliga besiktningar är godkända


SO Solkraft AB

11,8 %



Delidel

12,5 %



SO Solkraft AB

17

besiktningar

Delidel

40


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

SO Solkraft AB Delidel




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Delidelt	SO Solkraft AB
Montagesystem	395 granskade kontrollpunkter	87 %	92,4 %
Batteri	177 granskade kontrollpunkter	91,2 %	96,6 %
Solpaneler	290 granskade kontrollpunkter	88,7 %	93,8 %
Växeriktare	546 granskade kontrollpunkter	90,9 %	94 %
Tillbehör	194 granskade kontrollpunkter	96,4 %	95,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SO Solkraft AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Delidel jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/so-solkraft-ab/data/jamfor/delidel

