



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Sol i Väst jämfört med BYHMGARD

2021–2025

---

## 36 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/byhmgard](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/byhmgard)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +25 pp

**BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar**

25 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

### 1 pp

**Sol i Väst har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör**

4,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,9 % för BYHMGARD.

### 14,1 pp

**BYHMGARD har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

14,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

### +25 pp

**BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar**

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol i Väst.



**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Sol i Västs offentliga besiktningar är godkända


Sol i Väst

0 %



BYHMGARD

25 %



Sol i Väst

**36**

besiktningar

BYHMGARD

**4**

besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol i Väst ■ BYHMGARD

|      |                                   |              |              |
|------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 2022 | <div><div></div></div>            | -<br>0 st    | 0 %<br>1 st  |
| 2023 | <div><div></div></div>            | 0 %<br>32 st | 0 %<br>1 st  |
| 2024 | <div><div><div></div></div></div> | 0 %<br>3 st  | 50 %<br>2 st |
| 2025 | <div><div></div></div>            | 0 %<br>1 st  | -<br>0 st    |

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | BYHMGARD | Sol i Väst    |
|----------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>     | 247 granskade kontrollpunkter   | 94,1 %   | <b>95,1 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 922 granskade kontrollpunkter   | 80,5 %   | <b>78,2 %</b> |
| <b>Växelriktare</b>  | 1 381 granskade kontrollpunkter | 95,2 %   | <b>91,2 %</b> |
| <b>Batteri</b>       | 75 granskade kontrollpunkter    | 100 %    | <b>90,7 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 553 granskade kontrollpunkter   | 85,7 %   | <b>71,6 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sol i Väst BYHMGARD



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol i Väst är registrerad som installatör.

## Jämförelse

BYHMGARD jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/byhmgard](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/byhmgard)

