



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Sol i Väst jämfört med Dalhem Sol

2021–2025

## 36 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/dalhem-sol](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/dalhem-sol)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

# 0 %

**Andelen godkända besiktningar är densamma**

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

# 15,4 pp

**Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

13 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

# 1,2 pp skillnad

**Sol i Väst ligger närmast Dalhem Sol vid installation av tillbehör**

4,9 % icke-godkända punkter för Sol i Väst, jämfört med 3,7 % för Dalhem Sol.

# 0 %

**Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma**

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Sol i Västs offentliga besiktningar är godkända


Sol i Väst

0 %



Dalhem Sol

0 %



Sol i Väst

**36**

besiktningar

Dalhem Sol

**7**

besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol i Väst ■ Dalhem Sol


|      |             |              |             |
|------|-------------|--------------|-------------|
| 2022 | <div></div> | -<br>0 st    | 0 %<br>2 st |
| 2023 | <div></div> | 0 %<br>32 st | 0 %<br>4 st |
| 2024 | <div></div> | 0 %<br>3 st  | 0 %<br>1 st |
| 2025 | <div></div> | 0 %<br>1 st  | -<br>0 st   |

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | Dalhem Sol | Sol i Väst    |
|----------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>     | 247 granskade kontrollpunkter   | 96,3 %     | <b>95,1 %</b> |
| <b>Batteri</b>       | 75 granskade kontrollpunkter    | 94,9 %     | <b>90,7 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 922 granskade kontrollpunkter   | 83,3 %     | <b>78,2 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 1 381 granskade kontrollpunkter | 96,3 %     | <b>91,2 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 553 granskade kontrollpunkter   | 87 %       | <b>71,6 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län       |                             | Dalhem Sol | Sol i Väst |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|
| Skåne län | 6 respektive 7 besiktningar | 0 %        | 0 %        |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Sol i Väst och Dalhem Sol.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol i Väst är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Dalhem Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/dalhem-sol](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol-i-vast/data/jamfor/dalhem-sol)

