



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sol1 AB jämfört med HD Norrsken

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/hd-norrsken



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

0,9 pp

HD Norrsken har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

11,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Sol1 AB.

0 pp skillnad

Sol1 AB ligger närmast HD Norrsken vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Sol1 AB, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända


Sol1 AB

33,3 %



HD Norrskén

0 %



Sol1 AB

3

besiktningar

HD Norrskén

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol1 AB ■ HD Norrsken



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HD Norrsken	Sol1 AB
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	79,1 %	78,3 %
Växelriktare	114 granskade kontrollpunkter	88,6 %	87,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sol1 AB HD Norrsken



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

HD Norrsken jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/hd-norrsken

