



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sol1 AB jämfört med Järfälla Energi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/jarfalla-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,9 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 21,4 % för Järfälla Energi.

1,3 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,3 % för Järfälla Energi.

18,2 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

+21,4 pp

Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar


21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända

Sol1 AB 33,3 %



Järfälla Energi 21,4 %



Sol1 AB

3

besiktningar


Järfälla Energi

14

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Sol1 AB  Järfälla Energi

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Järfälla Energi	Sol1 AB
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	98,7 %	100 %
Batteri	40 granskade kontrollpunkter	98 %	95 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	84,2 %	80 %
Växelriktare	114 granskade kontrollpunkter	100 %	87,7 %
Montagesystem	63 granskade kontrollpunkter	96,4 %	79,4 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	96,5 %	78,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Järfälla Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/jarfalla-energi

