



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sol1 AB jämfört med Soldags

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/soldags



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,1 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 12,2 % för Soldags.

2,5 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,5 % för Soldags.

9,6 pp

Soldags har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

+9,8 pp

Soldags har fler besiktningar med få anmärkningar

9,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända


Sol1 AB

33,3 %



Soldags

12,2 %



Sol1 AB

3

besiktningar


Soldags

41

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol1 AB ■ Soldags


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soldags	Sol1 AB
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
Batteri	40 granskade kontrollpunkter	96,4 %	95 %
Växelriktare	114 granskade kontrollpunkter	93,6 %	87,7 %
Montagesystem	63 granskade kontrollpunkter	86,6 %	79,4 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	87,9 %	78,3 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	100 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sol1 AB Soldags



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soldags jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/soldags

