



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sol1 AB jämfört med Solebra AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/solebra-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

2,8 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,8 % för Solebra AB.

10,4 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,6 % för Sol1 AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända


Sol1 AB

33,3 %



Solebra AB

0 %



Sol1 AB

3

besiktningar

Solebra AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol1 AB ■ Solebra AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solebra AB	Sol1 AB
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	97,2 %	100 %
Batteri	40 granskade kontrollpunkter	93,2 %	95 %
Växelriktare	114 granskade kontrollpunkter	95,2 %	87,7 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	88,2 %	78,3 %
Montagesystem	63 granskade kontrollpunkter	89,8 %	79,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solebra AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/solebra-ab

