



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Sol1 AB jämfört med Solpanelen Syd AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/solpanelen-syd-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen Syd AB.

1,5 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,1 % för Solpanelen Syd AB.

8,1 pp

Solpanelen Syd AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Sol1 AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända


Sol1 AB

33,3 %



Solpanelen Syd AB

0 %



Sol1 AB

3

besiktningar

Solpanelen Syd AB

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol1 AB ■ Solpanelen Syd AB

2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		33,3 % 3 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solpanelen Syd AB	Sol1 AB
Montagesystem	63 granskade kontrollpunkter	77,9 %	79,4 %
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	79,7 %	78,3 %
Växeriktare	114 granskade kontrollpunkter	95,8 %	87,7 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	90 %	80 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Sol1 AB Solpanelen Syd AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solpanelen Syd AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/solpanelen-syd-ab

