



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sol1 AB jämfört med SunBro

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/sunbro



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+29,6 pp

SunBro har högre andel godkända besiktningar

62,9 % godkända, jämfört med 33,3 % för Sol1 AB.

2,1 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,1 % för SunBro.

19,6 pp

SunBro har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

2,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

+64,9 pp


SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända



Sol1 AB
3
besiktningar


SunBro
97
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol1 AB ■ SunBro



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunBro	Sol1 AB
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	97,9 %	100 %
Batteri	40 granskade kontrollpunkter	97,8 %	95 %
Växelriktare	114 granskade kontrollpunkter	97,9 %	87,7 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	95,8 %	80 %
Montagesystem	63 granskade kontrollpunkter	97,7 %	79,4 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	97,9 %	78,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Sol1 AB ■ SunBro



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunBro jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/sunbro

