



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Sol1 AB jämfört med Svea Solar

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/svea-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+24,9 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 8,4 % för Svea Solar.

4,2 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,2 % för Svea Solar.

9,2 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

+9,2 pp

Svea Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

9,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända


Sol1 AB

33,3 %



Svea Solar

8,4 %



Sol1 AB

3

besiktningar


Svea Solar

534

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Sol1 AB ■ Svea Solar


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Svea Solar	Sol1 AB
Tillbehör	16 granskade kontrollpunkter	95,8 %	100 %
Batteri	40 granskade kontrollpunkter	95,5 %	95 %
Montagesystem	63 granskade kontrollpunkter	82,7 %	79,4 %
Växeriktare	114 granskade kontrollpunkter	92,7 %	87,7 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	87,1 %	80 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	87,5 %	78,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Svea Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/svea-solar

