



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Sol1 AB jämfört med Vattenfall

2021–2025

## 3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/vattenfall](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/vattenfall)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +27 pp

**Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar**

33,3 % godkända, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.

### 8,1 pp

**Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör**

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för Vattenfall.

### 2 pp

**Vattenfall har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

19,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

### +6,3 pp


**Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar**

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 33,3 %

av Sol1 ABs offentliga besiktningar är godkända



Sol1 AB  
**3**  
besiktningar

Vattenfall  
**16**  
besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Sol1 AB ■ Vattenfall


|      |                                              |                |                |
|------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2022 | <div><div></div></div>                       | -<br>0 st      | 0 %<br>1 st    |
| 2023 | <div><div></div></div>                       | -<br>0 st      | 0 %<br>10 st   |
| 2024 | <div><div><div></div><div></div></div></div> | 33,3 %<br>3 st | 33,3 %<br>3 st |
| 2025 | <div><div></div></div>                       | -<br>0 st      | 0 %<br>2 st    |

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Vattenfall | Sol1 AB       |
|----------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>     | 16 granskade kontrollpunkter  | 91,9 %     | <b>100 %</b>  |
| <b>Batteri</b>       | 40 granskade kontrollpunkter  | 92,6 %     | <b>95 %</b>   |
| <b>Optimerare</b>    | 5 granskade kontrollpunkter   | 80 %       | <b>80 %</b>   |
| <b>Växeriktare</b>   | 114 granskade kontrollpunkter | 88 %       | <b>87,7 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 63 granskade kontrollpunkter  | 80,6 %     | <b>79,4 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 46 granskade kontrollpunkter  | 80,3 %     | <b>78,3 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Sol1 AB är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/vattenfall](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/sol1-ab/data/jamfor/vattenfall)

