



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solar Collect AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

1 av 1

**Solar Collect AB ligger över
genomsnittet under 1 rapportår**

Högre andel godkända än genomsnittet under 1 av 1 jämförbara år.

+55,2 pp

**Solar Collect AB presterar bättre än
genomsnittet i Kalmar län**

66,7 % godkända i 3 besiktningar, jämfört med 11,5 % för genomsnittet.

11,5 pp färre fel

**Solar Collect AB presterar bättre än
genomsnittet vid montering av
montagesystem**

3,2 % icke-godkända punkter mot 14,7 % för genomsnittet.

+18,5 pp

**Solar Collect AB har fler besiktningar
med få anmärkningar**

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, mot 14,8 % för genomsnittet.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

66,7 %

av Solar Collect ABs offentliga besiktningar är godkända


Solar Collect AB

66,7 %



Genomsnittet

15,6 %



Solar Collect AB

3

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solar Collect AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Solar Collect AB
Montagesystem	62 granskade kontrollpunkter	85,3 %	96,8 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	89 %	93,5 %
Växelriktare	117 granskade kontrollpunkter	92,1 %	95,7 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	95,9 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solar Collect AB Genomsnittet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Genomsnittet	Solar Collect AB
Kalmar län	3 respektive 174 besiktningar	11,5 %	66,7 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solar Collect AB och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solar Collect AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data

