



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solar Collect AB jämfört med Malmö Energi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 60,7 % för Malmö Energi.

6,4 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

0,5 pp skillnad

Solar Collect AB ligger närmast Malmö Energi vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter för Solar Collect AB, jämfört med 2,7 % för Malmö Energi.

+48,8 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 33,3 % för Solar Collect AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

66,7 %

av Solar Collect ABs offentliga besiktningar är godkända


Solar Collect AB

66,7 %



Malmö Energi

60,7 %



Solar Collect AB

3

besiktningar


Malmö Energi

28

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solar Collect AB  Malmö Energi

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Solar Collect AB
Montagesystem	62 granskade kontrollpunkter	97,3 %	96,8 %
Växeriktare	117 granskade kontrollpunkter	98,9 %	95,7 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	98,6 %	93,5 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	99,7 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Solar Collect AB ■ Malmö Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solar Collect AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data/jamfor/malmo-energi

